3 圧延理論ー2(Orowanの理論・板プロフィルの形成機構)

東京大学生産技術研究所 柳本 潤

1. はじめに

圧延理論-2では、Orowanの圧延理論とその数値解析について詳しく述べる。つい で、板プロフィルの形成機構とその解析に利用されている理論(分割モデル、スリット モデル)についてもふれる。なお、方程式番号、参考文献番号は初級コースからの通番 となっているので、是非初級コースのテキストもご一読頂きたい。

2. Orowan の圧延理論

Orowan の圧延理論⁴⁾は、初等解析法に基づく 2次元圧延理論としては Karman の理 論と並び最も基本的かつ代表的な理論である。Karman の方程式 ¹⁾については、Nadai によって解析解(正確に言えば近似解ではあるが)が与えられており²⁾、これについて は初級コースにおいて詳しく説明した。Orowan の圧延理論の基礎方程式は⁴⁾、Sims の理論 ⁵⁾の様に、付着摩擦状態については解が得られているが、一般の場合について解 析的な解を得ることができない。ただ、現在では数値解析を容易に実施することができ る状況にあり、混合摩擦状態をも含め正確な解を得ることができる。以後の説明では、 圧延方向をx軸(原点は軸心直下)、板厚方向をy軸(原点は板厚中央)とする。

2.1. 前提となる条件

Karman の圧延理論¹⁾では、ロールバイト内での*xy* 面内せん断応力 τ_{xy} を無視している。従って圧延方向応力 σ_{xx} ・板厚方向応力 σ_{yy} の分布は板厚方向に均一であり、故に均一変形理論と呼ばれている。Orowan の圧延理論⁴⁾では、*xy* 面内でのせん断応力 τ_{xy} (または σ_{xy})が、ロールとの接触面では摩擦応力 τ_f に等しく、内部ではロール表面からの距離に応じて減少し、板厚中央では0となると仮定する。従って、板厚方向応力 σ_{yy} (正確には円周方向応力*s*)が後述するスラブ要素内において均一であると仮定すると、降伏条件より圧延方向応力は板厚方向に分布を持つ。これらのことが Karman の圧延理論との大きな相違であり、故に Karman の圧延理論が「均一変形理論」と呼ばれるのに対し、Orowan の圧延理論は「不均一変形理論」もしくは「一般理論」と呼ばれている。

2.2. 圧延方向力の釣り合い条件

図9に示す、ロールバイト内微小要素についての、圧延方向力の釣り合い条件は、(27) 式により表される。

$$\frac{df(\phi)}{d\phi} = 2R \cdot p(\phi) \sin \phi \mp 2R \cdot \tau_f \cos \phi = 2R \cdot p(\phi) (\sin \phi \mp \mu \cos \phi)$$
(27)

- 34 -

ただし、 ϕ は位置角、 $f(\phi)$ はスラブ要素に作用する圧延方向合力(圧縮側を正とする)、 $p(\phi)$ はロールよりスラブ要素に作用する鉛直方向応力(圧縮側を正とする)である。以 後符号±,∓は、上側は後進域、下側は先進域を表すものとする。

なお、(27)式にて表される圧延方向力の釣り合い条件は、実は、圧延理論(初級)に て説明した Karman 理論と同じ意味を持つ。すなわち、 $\theta \Leftrightarrow \phi$ 、 $h\sigma_{xx} \Leftrightarrow -f(\phi)$ 、 $dx/\cos\theta \Leftrightarrow Rd\phi$ であるから、Karman 理論と Orowan 理論で利用する釣り合い式は同じ であると考えて良い。



図9 圧延方向力の釣り合い条件

2.3. 水平方向合力と鉛直方向応力との関係

Orowan の圧延理論では、Karman の理論では無視されていたせん断応力 r が存在する ものとしている. せん断応力は板厚方向の一次分布を仮定しており、例えば図9のロー ルバイト内では、

$$\tau = \frac{y}{h/2} \tau_f = \frac{y}{h/2} \mu p \tag{27-2}$$

なる分布, すなわち, ロール表面でのせん断応力は摩擦応力に等しく, 板厚中心ではゼロであるとの分布を仮定している. 板厚方向, 圧延方向の応力をそれぞれ σ_i , σ_i とすれば, 平面ひずみ状態での降伏条件は,

$$(\sigma_l - \sigma_r)^2 + 4\tau^2 = 4k^2$$
 (27-3)

と書ける¹⁶⁾. 因みに Karman の理論では、せん断応力を無視した場合について、降伏条 件式 $\sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_t - \sigma_l = 2k \epsilon$ 適用している.式(27-3)より、圧延方向応力 $\sigma_l \epsilon$ 求めると、

$$\sigma_{l} = \sigma_{t} - 2k\sqrt{1 - \left(\frac{\tau}{k}\right)^{2}} = \sigma_{t} - 2k\sqrt{1 - \left(\frac{y}{h/2}\frac{\mu\sigma_{t}}{k}\right)^{2}}$$
(28)

あるいは、図10に示されている角度θ,φを用いて表示すれば、

$$\sigma_{l} = \sigma_{t} - 2k\sqrt{1 - a^{2}\left(\frac{\theta}{\phi}\right)^{2}}, a \equiv \frac{\mu}{k}\sigma_{t}$$
(29-1)
$$\tau = -\frac{\mu p}{\phi}\theta$$
(29-2)

これは傾斜2平面による圧縮に関する Nadai の解¹とも呼ばれるが、実態は降伏条件そのものである。



図10 半径方向応力と円周方向応力との関係

kはせん断降伏応力、µは摩擦係数である。aは被圧延材とロールとのすべり状態を表

¹この解は、平行2平板による圧縮についてのPrandtlの解を発展させたものである

すパラメータであり、すべり摩擦の場合には*a*≤1の値をとり、*a*≥1は固着摩擦状態、すなわち摩擦応力=被圧延材のせん断降伏応力、である場合に対応する。

(29)式をもとに水平方向合力 $f(\phi)$ と鉛直方向応力 $p(\phi)$ との関係を求める手順は以下の 通りである。水平方向合力 $f(\phi)$ は、円弧を含む面上に作用している応力成分 σ_i , τ より、 σ_i の水平方向分応力と接線方向応力 τ の水平方向分応力を円周全長について積分した ものである。半径方向応力 σ_i の水平方向分応力を円周全長について積分することにより、 半径方向応力 σ_i に起因する水平力 $f_i(\phi)$ は以下の式により得られる。

$$f_t(\phi) = 2\int_0^{\phi} \sigma_l \cos\theta \frac{h}{2\sin\phi} d\theta \tag{30}$$

せん断応力 τ に起因する水平力 $f_{\tau}(\phi)$ は以下の通りに与えられる。

$$f_{\tau}(\phi) = 2\int_{0}^{\phi} \pm \tau \sin\theta \frac{h}{2\sin\phi} d\theta$$
(32)

 $f_t(\phi)$ の計算は以下の通りである。(30)式に(29-1)式を代入すると次式が得られる。

$$f_{t}(\phi) = hp - \frac{2hk}{\sin\phi} \int_{0}^{\phi} \sqrt{1 - a^{2} \left(\frac{\theta}{\phi}\right)^{2}} \cos\theta d\theta = hp - 2hk\varpi(\phi, a)$$

$$\varpi(\phi, a) = \frac{1}{\sin\phi} \int_{0}^{\phi} \sqrt{1 - a^{2} \left(\frac{\theta}{\phi}\right)^{2}} \cos\theta d\theta$$
(31)

式(31)による $\sigma(\phi, a)$ の計算では、円周方向応力 σ_i は θ によらず一定であること、すなわち $\sigma_i = \sigma_i(\phi) = p(\phi)$ であることに注意されたい。

 $f_{\tau}(\phi)$ は以下の通りに計算する。式(32)に式(29)を代入すると次式が得られる。

$$f_{\tau}(\phi) = \pm 2 \int_{0}^{\phi} \frac{\mu p \theta}{\phi} \sin \theta \frac{h}{2 \sin \phi} d\theta = \pm h \mu p \left(\frac{1}{\phi} - \frac{1}{\tan \phi}\right)$$
(33)

以上の計算をもとに $f(\phi)$ を求める。鉛直方向応力pは位置角 ϕ のみの関数であるから - 37 - 特に $p(\phi)$ と書くことにすれば、これと水平方向合力 $f(\phi)$ との関係式は以下の式により与えられる。

$$f(\phi) = f_t(\phi) + f_\tau(\phi) = h \left[p(\phi) \left\{ 1 \pm \mu \left(\frac{1}{\phi} - \frac{1}{\tan \phi} \right) \right\} - 2k\varpi(\phi, a) \right]$$
(34)

上式はロールと材料がすべり状態にある場合についての式であるが、特に固着摩擦の場合には $a = 1, \sigma(\phi, 1) = \frac{\pi}{4}$ であるから、式(34)は式(35)の通りに変形できる。

$$f(\phi) = f_{\tau}(\phi) + f_{\tau}(\phi) = h\left[p(\phi) - 2k\left\{\frac{\pi}{4} \mp \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\phi} - \frac{1}{\tan\phi}\right)\right\}\right]$$
(35)

式(31)にて定義されている $\sigma(\phi, a)$ は接触角 ϕ の関数であるが、実際には接触角の影響 は非常に小さい。たとえば、接触角の 30°の違いに対して、 $\sigma(\phi, a)$ の差が最大となる a=1の場合でも差は1%にすぎないので、数値計算の過程では σ はaのみの関数として 取りあつかっても差し支えない。

2.4. 応力分布の計算

スラブ要素に関する圧延方向力(水平力)の釣合条件式(27)と、式(34)または式(35) とを組み合わせることにより、水平方向合力に関する微分方程式が得られる。この微分 方程式は、

$$\frac{df(\phi)}{d\phi} = F(f(\phi), \phi)$$
(36)

なる形をしており、この1階常微分方程式の初期値問題は数値積分により解かねばなら ない。

次章にて説明する数値解析プログラムでは、Runge-Kutta-Gill 法により式(36)の解を 求めているが、その概略は以下の通りである。初期値である、接触開始位置 $\phi = \phi_0$ およ びロール下死点 $\phi = 0$ での水平方向合力 $f(\phi)$ は、後方張力 σ_b と前方張力 σ_f (通常の応 力符号の定義通り引張りを正とする)をもとに、 $f(\phi_0) = -h_2 \cdot \sigma_b, f(0) = -h_1 \cdot \sigma_f$ と与えら - 38 - れる。積分領域である接触弧をN等分し、分点を入口より出口に向けて $\phi_0, \phi_1, \phi_2, \dots, \phi_N$ とする。分点nでの水平方向合力 $f(\phi_n)$ の値が求められているものとすると、分点n+1での水平方向合力の値 f_{n+1} は以下の近似式より求めることができる。

$$f_{n+1} \cong f_n + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \Delta f^{(0)} + \frac{3}{2} \Delta f^{(1)} + \frac{1}{2} \Delta f^{(2)} + \frac{1}{2} \Delta f^{(3)} \right)$$
(37)

$$\Delta f^{(0)} = F(f(\phi_n), \phi_n) \cdot \Delta \phi$$

$$\Delta f^{(1)} = F\left(f(\phi_n) + \frac{1}{2}\Delta f^{(0)}, \phi_n + \frac{1}{2}\Delta \phi\right) \cdot \Delta \phi$$

$$\Delta f^{(2)} = F\left(f(\phi_n) - \frac{1}{2}\Delta f^{(0)} + \Delta f^{(1)}, \phi_n + \frac{1}{2}\Delta \phi\right) \cdot \Delta \phi$$

$$\Delta f^{(3)} = F\left(f(\phi_n) + \frac{1}{2}\Delta f^{(1)} + \frac{1}{2}\Delta f^{(2)}, \phi_n + \Delta \phi\right) \cdot \Delta \phi$$
(38)

ただし $\Delta \phi$ は分点の幅であり、入口側(上流側)からの計算については $\Delta \phi = \phi_i - \phi_{i-1}$ 、出 ロ側(下流側)からの計算については $\Delta \phi = \phi_{i-1} - \phi_i$ である。式(37)、式(38)により逐次各 分点での水平方向合力の値が入口側および出口側より計算され、式(34)または式(35)に 代入することにより、接触弧での圧延圧力分布 $p(\phi_n)$ が計算できる。式(37)、式(38)によ り入口側、出口側より求めた $p(\phi_n)$ が一致する位置が中立面である。圧下力は圧延圧力 を接触弧内で積分することにより求め、トルクは摩擦応力にロール半径を乗じ接触弧内 で積分することにより求める。

2.5. すべり/固着の判定

摩擦応力はせん断降伏応力を超えることはできないので、 $\tau_f = \mu p$ より計算した値が せん断降伏応力を超える場合、摩擦応力=せん断降伏応力という条件のもとで計算を実 施する。式(31)中の $\sigma(\phi, a)$ は、Orowan による図示結果を次式にて近似できる。

$$\varpi(\phi, a) \cong \varpi(a) \cong 1 - \left(1 - \frac{\pi}{4}\right)a^2$$
(39)

式(39)を式(34)に代入してaについて解くと次式が得られる。

$$a = \frac{-q + \sqrt{q^2 + 4\left(1 - \frac{\pi}{4}\right)\left(1 + \frac{f(\varphi)}{2hk}\right)}}{2\left(1 - \frac{\pi}{4}\right)}$$
(40)

))

ただし、

$$q \equiv \frac{1}{2\mu} \left\{ 1 \mp \mu \left(\frac{1}{\phi} - \frac{1}{\tan \phi} \right) \right\}$$
(41)

である。各分点 ϕ_n について求められた $f(\phi_n)$ を式(40)、(41)に代入するとaの値が定まる ので、入口側、出口側よりまずは式(34)、(36)を組み合わせて計算を行い、a≥1となる 分点を境にして固着摩擦状態についての式(35)と式(36)とを組み合わせて計算を行う。

3. Orowan の理論に基づく数値解析プログラム

3.1. 入力データ (21~39行)

R: ロール半径

H1、H2: 圧延前板厚 h_1 、圧延後板厚 h_2

SGB、SGF:後方張力 σ_h 、前方張力 σ_f (kgf·mm⁻²) (引張りを正とする)

NKM: 2次元降伏応力kの折れ線近似点数(最大50点)

XK(I)、RK0(I): 2 次元降伏応力折れ線近似点(I)の圧延方向位置 x および 2 次元 降伏応力kの値(出口面より入口面に向かって入力する、kgf·mm⁻²)

NUM: 摩擦係数 μ の折れ線近似点数(最大 50 点)

XU(I)、U0(I): 摩擦係数折れ線近似点(I)の圧延方向位置 x および摩擦係数 µ の値 (出口面より入口面に向かって入力する)

3.2. 出力データ

1)計算結果-1 (336~351行、SUBROUTINE PRINT1)

X: 圧延方向位置 x

 $O: 位置角\phi$ (deg.、プログラム中の変数名:OS)

SL/ST: すべり/固着識別子(=1: すべり、=2: 固着、プログラム中の変数名: NSST)

 \mathbf{F} :水平方向合力 $f(\phi)$ (kgf·mm⁻¹)

P:鉛直方向応力 $p(\phi)$ (=圧延圧力、kgf·mm⁻²、プログラム中の変数名:PM) P/K: $\frac{p(\phi)}{k}$ (プログラム中の変数名:PMK) SGX:圧延方向応力 σ_{xx} (kgf·mm⁻²) SGX/K: $-\frac{\sigma_{xx}}{k}$ (プログラム中の変数名:SGXK) TAU:摩擦せん断応力 τ_f (kgf·mm⁻²) H:板厚h (mm) U:摩擦係数 μ RK: 2次元降伏応力k (kgf·mm⁻²) A: $a = \frac{2\mu p(\phi)}{k}$ の値

W: $\sigma(\phi, a)$ の値

(以上は、出口側からの計算結果・入口側からの計算結果双方が表示される)
2)計算結果-2(403行~459行、SUBROUTINE PRINT2)
R: 圧下率(プログラム中の変数名:RS)
XL:接触弧長(mm)
OM:接触角(deg.、プログラム中の変数名:OMS)
XN:中立点のx座標(mm)
ON:中立角(deg.)
F、P:中立点でのf(\$\phi\$), p(\$\phi\$) の値(プログラム中での変数名:C1、C2)
PM:平均圧延圧力(kgf·mm⁻¹、プログラム中での変数名:SUMP)

G:上下ロール合計トルク(ton・m・m⁻¹、プログラム中での変数名:SUMG) A:トルクアーム(mm、プログラム中での変数名:TAM)

3.3. プログラム各行の説明
1)メインプログラム
21~39:データの読み込み
40~48:変数の初期化

49~116:出口面側からの f(), p() などの計算

51~62:変数の初期化

63: 摩擦係数の計算

64:2次元降伏応力の計算

65~70: すべり/固着の判定

71~84: すべり状態に関する式(27)、式(34)、式(37)の計算

83: すべり状態に対する式(37)の計算

85~100:固着状態に関する式(27)、式(35)、式(37)の計算

99: 固着状態に対する式(37)の計算

101~107:プリントアウト、諸量の記憶

(中立点位置・圧延荷重などの算出などに用いる)

117~191:入口面側からの f(), p() などの計算

(内容は49~116行と同じなので省略)

192:中立点位置の検索・圧延荷重など計算およびプリントアウト 193~216:フォーマット文

2) サブルーチン

217~262 (OROSLP、FNSLIP): すべり状態に対する式(34)の計算
263~300 (OROSTK、FNSTIK): 固着状態に対する式(34)の計算
301~318 (FRICTN): 摩擦係数の計算
319~335 (DEFOM): 2次元降伏応力の計算
336~351 (PRINT1): プリントアウト
352~402 (SERCH): 中立点位置の検索・圧延荷重など計算およびプリントアウト

3.4. プログラムリスト

001 C	
002 C	Generalized program for OROWAN'S equation.
003 C	
004 C	1973.11.12 H. Matsuno
005 C	1989. 7. 9 J.Yanagimoto
006 C	
007	PROGRAM MAIN
008 C	
009	COMMON /COMO / XRV1 (500), XRV2 (500), ORV1 (500), ORV2 (500)
010	COMMON /COM1 / PRV1 (500), PRV2 (500), FRV1 (500), FRV2 (500)
011	COMMON /COM2 / TRV1 (500), TRV2 (500)
012	COMMON /COM3 / X, O, NSIO, NSST, U, RK, A, W, PAI, H
013	COMMON /COM4 / F, PM, PMK, SGX, SGXK, TAU, TAUK, PR
014	COMMON /COM5 / NUM, NKM, XU (50), UO (50), XK (50), RKO (50)
015	COMMON /COM6 / NEXT, NENT, NT1, NT2, NT0
016	COMMON /COM7 / DH, H1, XL, OM, SUMP, SUMG, TAM
017 C	
018 C	Initialization.
019	PAI= 3.14159265
020	NPMAX= 10
021 C	
022 C	Data input.

023			WRITE(6,1001)
024			$\operatorname{READ}(5, *)$ R
025			WRITE(6,1002)
026			READ (5, *) H1, H2
027			WRITE(6,1003)
028			READ(5, *) SGB, SGF
029			WRITE (6, 1004)
030			READ(5, *) NKM
031			DO = 1 $T=1$. NKM
032			WRITE $(6, 1005)$ I
033		1	RFAD(5, *) XK(I) RKO(I)
034		T	WRITE $(6, 1006)$
035			PEAD(5, *) NUM
033			NEAD(3, *) NUM DO 2 I-1 NUM
030			$DU \ 2 \ I = I, NUM$ WDITE (6 1007) I
037		0	WRIIE(0, 1007) = DEAD(E, r), VU(T) = UO(T)
038		2	KEAD(5, *) AU(1), UU(1)
039	~		WRITE(6, 1009) R, HI, H2, SGF, SGB
040	C		
041	С.	••	Data Initialization.
042			DIA = 2.0 R
043			FF =-SGF*H2
044			FB = -SGB*H1
045			DH = H1 - H2
046			XL = SQRT (R*DH-0.25*DH**2)
047			OM = ATAN $(XL/(R-0.5*(H1-H2)))$
048			DQM = OM/400.
049	С		
050	Č		Calculation from exit side
051	•••	••	WRITE $(6 \ 1080)$
052			WRITE(6, 2002)
052			WRITE(0, 2002) WRITE(6, 1501)
053			DO = DOM
054			DQ = DQM
055			$\mathbf{U} = \mathbf{U}$
050			$\Gamma - \Gamma\Gamma$
057			FN - F
058			NSIO= 2
059			NP = NPMAX
060			$D0 \ 50 \ 1=1, 500$
061			X = R * SIN(0)
062			H = H2 + 2.0 * R * (1.0 - COS(0))
063			CALL FRICTN(X, U)
064			CALL DEFOM(X, RK)
065			C1 = -0.5/U
066			C2= 1.0-0.25*PAI
067			C3 = 1.0 + F/H/RK
068			C4= SQRT (C1**2+4. 0*C2*C3)
069			A = 0.5 * (C1+C4) / C2
070			IF (A. GE. 1. 0) GO TO 10
071			NSST= 1
072			W = -C2*A**2+1.0
073			IF(0, GT, 0, 0) GO TO 9
074			$C_{2} = 1 0$
075			G0 T0 8
076		Q	CONTINUE
077		5	C1 = SIN(0) / COS(0)
078			$C_{2} = 1 0 + U_{3} (1 0 / 0 - 1 0 / C_{1})$
010		o	C_{0} 1.0 C_{1} (1.0 C_{1} (1.0 C_{1})
019		0	DM - (EN/H + RK * W) / C2
000			$\frac{1}{1} = \frac{1}{1} $
000			SGA- FN/ II TAU- UzDM
082			$IAU = U \times IM$
083			CALL UKUSLP (F, FN, U, DQ , H, U, KK, W, DIA , $NS10$)
084		10	
085		10	CONTINUE

086		NSST = 2
000		$W_{-} = 0$ $\Omega E_{+} D \Lambda T$
007		W = 0.23 + FAI
088		C1 = SIN(0) / COS(0)
089		IF (0, GT, 0, 0) GO TO 15
090		$C_{2} = W$
0.00		02 - 11
091		60 10 16
092	15	CONTINUE
093		$C_{2} = W_{-0} = 5 * (1 \ 0 / 0 - 1 \ 0 / C_{1})$
000	16	$\begin{array}{c} 0.2 & \text{II} & 0.05 & (1.070 & 1.0701) \\ 0.0171 & \text{IIIE} \end{array}$
094	10	CONTINUE
095		V = C2 * SIN(0) + 0.5 * COS(0)
096		PM= FN/H+RK*C2
007		SCV - FN/H
091		
098		TAU= 0.5 * RK
099		CALL OROSTK (F, FN, O, DQ, H, U, RK, V, DIA, NSIO)
100	20	CONTINUE
101	20	DDVQ(T) - DW
101		PRVZ(1) - PM
102		FRV2(I) = F
103		TRV2(I) = TAU
104		V P V 2 (T) - V
104		$\Lambda \Lambda V \mathcal{L} (1) = \Lambda$
105		ORV2(1) = 0
106		IF (NP. LT. NPMAX) GO TO 30
107		CALL PRINT1
100		
108		NP=0
109	30	CONTINUE
110		F= FN
111		0 - 0 + D0
111		U = U + D Q
112		IF (O. GE. OM) GO TO 41
113		NP= NP+1
114	50	CONTINUE
115	41	CONTINUE
115	41	CONTINUE
116		NEXT= T
110		
117 C		
117 C		Calculation from ontry side
117 C 118 C		Calculation from entry side.
117 C 118 C 119	•••	Calculation from entry side. WRITE(6,2001)
117 C 118 C 119 120	•••	Calculation from entry side. WRITE(6,2001) WRITE(6,1501)
117 C 118 C 119 120 121		Calculation from entry side. WRITE(6,2001) WRITE(6,1501) DQ = DQM
117 C 118 C 119 120 121		Calculation from entry side. WRITE(6,2001) WRITE(6,1501) DQ = DQM
117 C 117 C 118 C 119 120 121 122		Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM
117 C 118 C 119 120 121 122 123		Calculation from entry side. WRITE(6,2001) WRITE(6,1501) DQ = DQM O = OM F = FB
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124		Calculation from entry side. WRITE(6,2001) WRITE(6,1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125		Calculation from entry side. WRITE(6,2001) WRITE(6,1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125		Calculation from entry side. WRITE(6,2001) WRITE(6,1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 ND = NDMAX
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126		Calculation from entry side. WRITE(6,2001) WRITE(6,1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127		Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128		Calculation from entry side. WRITE(6,2001) WRITE(6,1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1,500 X= R*SIN(O)
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 120		Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN(O) H= H2+ 2 O*P*(1 O-COS(O))
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129		Calculation from entry side. WRITE(6,2001) WRITE(6,1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1,500 X= R*SIN(0) H= H2+ 2.0*R*(1.0-COS(0))
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130		Calculation from entry side. WRITE(6,2001) WRITE(6,1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1,500 X= R*SIN(0) H= H2+ 2.0*R*(1.0-COS(0)) CALL DEFOM(X, RK)
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131		Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN(O) H= H2+ 2. 0*R*(1. 0-COS(O)) CALL DEFOM(X, RK) CALL FRICTN(X, U)
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132		Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN(O) H= H2+ 2. 0*R*(1. 0-COS(O)) CALL DEFOM(X, RK) CALL FRICTN(X, U) C1= -0. 5/U
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132		Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN(O) H= H2+ 2. 0*R*(1. 0-COS(O)) CALL DEFOM(X, RK) CALL FRICTN(X, U) C1= -0. 5/U C32= 1. 0. 0. 25*PAL
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133		Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN(O) H= H2+ 2. 0*R*(1. 0-COS(O)) CALL DEFOM(X, RK) CALL FRICTN(X, U) C1= -0. 5/U C2= 1. 0-0. 25*PAI
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134		Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN(O) H= H2+ 2. 0*R*(1. 0-COS(O)) CALL DEFOM(X, RK) CALL FRICTN(X, U) C1= -0. 5/U C2= 1. 0-0. 25*PAI C3= 1. 0+F/H/RK
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135		Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN(O) H= H2+ 2. 0*R*(1. 0-COS(O)) CALL DEFOM(X, RK) CALL FRICTN(X, U) C1= -0. 5/U C2= 1. 0-0. 25*PAI C3= 1. 0+F/H/RK C4= SQRT(C1**2+4. 0*C2*C3)
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136		Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN(0) H= H2+ 2. 0*R*(1. 0-COS(0)) CALL DEFOM(X, RK) CALL FRICTN(X, U) C1= -0. 5/U C2= 1. 0-0. 25*PAI C3= 1. 0+F/H/RK C4= SQRT(C1**2+4. 0*C2*C3) A = 0. 5*(C1+C4)/C2
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 127		Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN(0) H= H2+ 2. 0*R*(1. 0-COS(0)) CALL DEFOM(X, RK) CALL FRICTN(X, U) C1= -0. 5/U C2= 1. 0-0. 25*PAI C3= 1. 0+F/H/RK C4= SQRT(C1**2+4. 0*C2*C3) A = 0. 5*(C1+C4)/C2 UE(A CE 1.0) C0 T0. 110
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137		Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN (0) H= H2+ 2. 0*R* (1. 0-COS (0)) CALL DEFOM (X, RK) CALL FRICTN (X, U) C1= -0. 5/U C2= 1. 0-0. 25*PAI C3= 1. 0+F/H/RK C4= SQRT (C1**2+4. 0*C2*C3) A = 0. 5* (C1+C4) /C2 IF (A. GE. 1. 0) GO TO 110
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138		Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN(O) H= H2+ 2. 0*R*(1. 0-COS(O)) CALL DEFOM(X, RK) CALL FRICTN(X, U) C1= -0. 5/U C2= 1. 0-0. 25*PAI C3= 1. 0+F/H/RK C4= SQRT (C1**2+4. 0*C2*C3) A = 0. 5*(C1+C4)/C2 IF(A. GE. 1. 0) GO TO 110 NSST= 1
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139		Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN(O) H= H2+ 2. 0*R*(1. 0-COS(O)) CALL DEFOM(X, RK) CALL FRICTN(X, U) C1= -0. 5/U C2= 1. 0-0. 25*PAI C3= 1. 0+F/H/RK C4= SQRT(C1**2+4. 0*C2*C3) A = 0. 5*(C1+C4)/C2 IF(A. GE. 1. 0) GO TO 110 NSST= 1 W= -C2*A**2+1. 0
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140		Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN(O) H= H2+ 2. 0*R*(1. 0-COS(O)) CALL DEFOM(X, RK) CALL FRICTN(X, U) C1= -0. 5/U C2= 1. 0-0. 25*PAI C3= 1. 0+F/H/RK C4= SQRT (C1**2+4. 0*C2*C3) A = 0. 5*(C1+C4)/C2 IF (A. GE. 1. 0) GO TO 110 NSST= 1 W= -C2*A**2+1. 0 IF (0 GT 0 0) GO TO 109
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140		Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN(0) H= H2+ 2. 0*R*(1. 0-COS(0)) CALL DEFOM(X, RK) CALL FRICTN(X, U) C1= -0. 5/U C2= 1. 0-0. 25*PAI C3= 1. 0+F/H/RK C4= SQRT(C1**2+4. 0*C2*C3) A = 0. 5*(C1+C4)/C2 IF (A. GE. 1. 0) GO TO 110 NSST= 1 W= -C2*A**2+1. 0 IF (0. GT. 0. 0) GO TO 109
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141		Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN(O) H= H2+ 2. 0*R*(1. 0-COS(O)) CALL DEFOM(X, RK) CALL FRICTN(X, U) C1= -0. 5/U C2= 1. 0-0. 25*PAI C3= 1. 0+F/H/RK C4= SQRT(C1**2+4. 0*C2*C3) A = 0. 5*(C1+C4)/C2 IF (A. GE. 1. 0) GO TO 110 NSST= 1 W= -C2*A**2+1. 0 IF (0. GT. 0. 0) GO TO 109 C2= 1. 0
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142		Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM 0 = 0M F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN (0) H= H2+ 2. 0*R* (1. 0-COS (0)) CALL DEFOM (X, RK) CALL FRICTN (X, U) C1= -0. 5/U C2= 1. 0-0. 25*PAI C3= 1. 0+F/H/RK C4= SQRT (C1**2+4. 0*C2*C3) A = 0. 5* (C1+C4) /C2 IF (A. GE. 1. 0) GO TO 110 NSST= 1 W= -C2*A**2+1. 0 IF (0. GT. 0. 0) GO TO 109 C2= 1. 0 GO TO 108
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143		Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN (0) H= H2+ 2. 0*R* (1. 0-COS (0)) CALL DEFOM (X, RK) CALL FRICTN (X, U) C1= -0. 5/U C2= 1. 0-0. 25*PAI C3= 1. 0+F/H/RK C4= SQRT (C1**2+4. 0*C2*C3) A = 0.5*(C1+C4)/C2 IF (A. GE. 1. 0) GO TO 110 NSST= 1 W= -C2*A**2+1. 0 IF (0. GT. 0. 0) GO TO 109 C2= 1. 0 GO TO 108 CONTINUE
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144		Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN(0) H= H2+ 2. 0*R*(1. 0-COS(0)) CALL DEFOM(X, RK) CALL FRICTN(X, U) C1= -0. 5/U C2= 1. 0-0. 25*PAI C3= 1. 0+F/H/RK C4= SQRT(C1**2+4. 0*C2*C3) A = 0. 5*(C1+C4)/C2 IF (A. GE. 1. 0) GO TO 110 NSST= 1 W= -C2*A**2+1. 0 IF (0. GT. 0. 0) GO TO 109 C2= 1. 0 GO TO 108 CONTINUE C1= SIN(0)/COS(0)
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 145 145 145 145 145 145	 109	Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN (O) H= H2+ 2. 0*R* (1. 0-COS (O)) CALL DEFOM (X, RK) CALL FRICTN (X, U) C1= -0. 5/U C2= 1. 0-0. 25*PAI C3= 1. 0+F/H/RK C4= SQRT (C1**2+4. 0*C2*C3) A = 0. 5* (C1+C4) /C2 IF (A. GE. 1. 0) GO TO 110 NSST= 1 W= -C2*A**2+1. 0 IF (0. GT. 0. 0) GO TO 109 C2= 1. 0 GO TO 108 CONTINUE C1= SIN (O) /COS (O) C2= 1. 0 (O) /COS (O)
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145		Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN (0) H= H2+ 2. 0*R* (1. 0-COS (0)) CALL DEFOM (X, RK) CALL FRICTN (X, U) C1= -0. 5/U C2= 1. 0-0. 25*PAI C3= 1. 0+F/H/RK C4= SQRT (C1**2+4. 0*C2*C3) A = 0. 5* (C1+C4)/C2 IF (A. GE. 1. 0) GO TO 110 NSST= 1 W= -C2*A**2+1. 0 IF (0. GT. 0. 0) GO TO 109 C2= 1. 0 GO TO 108 CONTINUE C1= SIN (0)/COS (0) C2= 1. 0+U* (1. 0/0-1. 0/C1)
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146	 109 108	Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN(0) H= H2+ 2. 0*R*(1. 0-COS(0)) CALL DEFOM(X, RK) CALL FRICTN(X, U) C1= -0. 5/U C2= 1. 0-0. 25*PAI C3= 1. 0+F/H/RK C4= SQRT(C1**2+4. 0*C2*C3) A = 0. 5*(C1+C4)/C2 IF (A. GE. 1. 0) GO TO 110 NSST= 1 W= -C2*A**2+1. 0 IF (0. GT. 0. 0) GO TO 109 C2= 1. 0 GO TO 108 CONTINUE C1= SIN(0)/COS(0) C2= 1. 0+U*(1. 0/0-1. 0/C1) CONTINUE
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147	 109 108	Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN (0) H= H2+ 2. 0*R* (1. 0-COS (0)) CALL DEFOM (X, RK) CALL FRICTN (X, U) C1= -0. 5/U C2= 1. 0-0. 25*PAI C3= 1. 0+F/H/RK C4= SQRT (C1**2+4. 0*C2*C3) A = 0. 5* (C1+C4) /C2 IF (A. GE. 1. 0) GO TO 110 NSST= 1 W= -C2*A**2+1. 0 IF (0. GT. 0. 0) GO TO 109 C2= 1. 0 GO TO 108 CONTINUE C1= SIN (0) /COS (0) C2= 1. 0+U* (1. 0/0-1. 0/C1) CONTINUE PM= (FN/H+RK*W) /C2
117 C 118 C 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148	 109 108	Calculation from entry side. WRITE (6, 2001) WRITE (6, 1501) DQ = DQM O = OM F = FB FN = F NSIO= 1 NP = NPMAX DO 150 I=1, 500 X= R*SIN(0) H= H2+ 2. 0*R*(1. 0-COS(0)) CALL DEFOM(X, RK) CALL FRICTN(X, U) C1= -0. 5/U C2= 1. 0-0. 25*PAI C3= 1. 0+F/H/RK C4= SQRT(C1**2+4. 0*C2*C3) A = 0. 5*(C1+C4)/C2 IF (A. GE. 1. 0) GO TO 110 NSST= 1 W= -C2*A**2+1. 0 IF (0. GT. 0. 0) GO TO 109 C2= 1. 0- GO TO 108 CONTINUE C1= SIN(0)/COS(0) C2= 1. 0+U*(1. 0/0-1. 0/C1) CONTINUE PM= (FN/H+RK*W)/C2

1 40		TALL IL DI
149		IAU = U*PM
150		U = -U
151		DQ = -DQ
152		CALL OROSLP (F, FN, O, DQ, H, U, RK, W, DIA, NSIO)
153		DQ = -DQ
154		U= -U
155		GO TO 120
156	110	CONTINUE
157	110	NSST= 2
150		$W = 0.25 \pm D \Lambda T$
150		W = 0.20 rAI
109		UI = SIN(0)/UOS(0)
160		IF (0. G1. 0. 0) G0 10 115
161		C2=W
162		GO TO 116
163	115	CONTINUE
164		C2=W+0.5*(1.0/0-1.0/C1)
165	116	CONTINUE
166		V = C2 * SIN(0) - 0.5 * COS(0)
167		
168		DQ = -DQ
169		PM = FN/H + RK * C2
170		SCY = FN/H
171		$50A = 1W \Pi$ TAU- 0 54DK
170		IAU = 0.07 MR
170		CALL URUSIN $(\Gamma, \Gamma N, 0, DQ, \Pi, 0, KN, V, DIA, NS10)$
173		DA= -DA
174	1.0.0	
175	120	CONTINUE
176		PRVI(1) = PM
177		FRVI(1) = F
178		TRV1(1) = TAU
179		XRV1(1) = X
180		ORV1(1) = 0
181		IF (NP. LT. NPMAX) GO TO 130
182		CALL PRINT1
183		NP=0
184	130	CONTINUE
185		F= FN
186		O = O - DQ
187		IF (0. LE. 0. 0) GO TO 141
188		NP= NP+ 1
189	150	CONTINUE
190	141	CONTINUE
191		NENT= I
192		CALL SERCH
193	С	
194	С	Format statements.
195	1001	FORMAT(///' *** Generalized program for OROWAN-S equation.***'.
196		* //' Enter roll radius.')
197	1002	FORMAT(//' Enter strip thickness before & after rolling ')
198	1003	FORMAT(//' Enter back & front tension of strip ')
199	1004	FORMAT(//' Enter number of intervals for vield stress ')
200	1004	FORMAT(' Enter Y-co & vield stress for put no ' 13)
200	1005	$\frac{1}{10000000000000000000000000000000000$
201	1000	FORMAT($//$ Enter number of intervals for fire, coeff.) FORMAT($//$ Enter V-co & frie coeff for put no (12)
202	1007	EODMAT(Enter A co. & IIIC. COEII. IOI pitt. no. , 15)
200	1009	FORMAT(// for Input data for ,
204		$ \begin{array}{c} & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & $
200		* / Inickness of strip Hi, $HZ = , 2F10.4$, (mm),
200	:	r / rront and back tensions SuF, SuB= , 2F10. 4, $(1 - (0)^2)$
207	1000	(KgI/mm2) = 0
208	1080	FURMAI (/// *** UALUULAIED KESULI 1 ***)
209 910	2001 2009	FORMAT(///10, *** Strong distribution on entry Side.*** /)
∠10 911	1501	FORMAT($7/715$, for stress distribution on exit side. for $7/7$
<u>~ 1 1</u>	1001	1010001(110, A, 120, V, 123, 01/01, 142, F, 100, F,

T57, 'P/K', T66, 'SGX', T72, 'SGX/K', T81, 'TAU', T94, 'H', T102, 'U', T109, 'RK', T118, 'A', T126, 'W') 212 * 213 * 214 C 215 STOP 216END 217 C 218 C SUBR. OROSLP 219 SUBROUTINE OROSLP (F, FN, O, DQ, H, U, RK, W, DIA, NSIO) 220 C 221 C *** Subroutine for orowan slipping.*** 222 C 223 FS = F224 0S = 0225 CALL FNSLIP (FS, FNS, OS, H, U, RK, W, DIA, NSIO) 226 CO= DQ*FNS 227 OS= 0+0.5*DQ 228 FS= F+0. 5*C0 229 CALL FNSLIP (FS, FNS, OS, H, U, RK, W, DIA, NSIO) 230 C1= DQ*FNS 231 OS= 0+0.5*DQ 232 FS= F-0. 5*C0+C1 233CALL FNSLIP (FS, FNS, OS, H, U, RK, W, DIA, NSIO) 234C2= DQ*FNS 235 OS= 0+1.0*DQ FS= F+0. 5*C1+0. 5*C2 236 CALL FNSLIP (FS, FNS, OS, H, U, RK, W, DIA, NSIO) 237 238 C3= DQ*FNS 239 C4= 0.5*C0+1.5*C1+0.5*C2+0.5*C3 240 FN= F+C4/3.0 241 RETURN 242END 243 C 244 C SUBR. FNSLIP 245SUBROUTINE FNSLIP (FS, FNS, OS, H, U, RK, W, DIA, NSIO) 246 C 247 C *** Subroutine for slipping function. *** 248 C 249 C1 = SIN(OS) + U COS(OS)250 C2= FS*DIA*C1/H 251C3= DIA*RK*W*C1 252FNS = C2 + C3253IF (OS. GT. 0. 0) GO TO 10 254C2= 1.0 255GO TO 11 25610 CONTINUE C1 = SIN(OS) / COS(OS)257258C2= 1.0+U*(1.0/OS-1.0/C1)25911 CONTINUE 260 FNS= FNS/C2 261 RETURN 262 END 263 C 264 C SUBR. OROSTK 265 SUBROUTINE OROSTK (F, FN, O, DQ, H, U, RK, W, DIA, NSIO) 266 C 267 C *** Subroutine for orowan sticking. *** 268 C 269 FS= F 270 0S = 0271CALL FNSTIK (FS, FNS, OS, H, U, RK, W, DIA, NSIO) 272CO= DQ*FNS 273OS= 0+0.5*DQ FS= F+0. 5*C0 274

```
275
           CALL FNSTIK (FS, FNS, OS, H, U, RK, W, DIA, NSIO)
276
           C1= DQ*FNS
277
           OS= 0+0.5*DQ
278
           FS= F-0. 5*C0+C1
279
           CALL FNSTIK (FS, FNS, OS, H, U, RK, W, DIA, NSIO)
280
           C2= DQ*FNS
           OS= 0+1.0*DQ
281
282
           FS= F+0. 5*C1+0. 5*C2
283
           CALL FNSTIK (FS, FNS, OS, H, U, RK, W, DIA, NSIO)
284
           C3= DQ*FNS
285
           C4= 0.5*C0+1.5*C1+0.5*C2+0.5*C3
286
           FN= F+C4/3.0
287
           RETURN
288
           END
289 C
290 C
         SUBR. FNSTIK
291
           SUBROUTINE FNSTIK (FS, FNS, OS, H, U, RK, W, DIA, NSIO)
292 C
293 C *** Subroutine for sticking function.***
294 C
295
           C1 = SIN(OS)
           C2= FS*DIA*C1/H
296
297
           C3= DIA*RK*W
298
           FNS = C2 + C3
299
           RETURN
300
           END
301 C
302 C
         SUBR. FRICTN
303
           SUBROUTINE FRICTN(X, U)
304 C
305
               COMMON /COM5 / NUM, NKM, XU (50), UO (50), XK (50), RKO (50)
306 C
307
           DO 10 I=1, NUM
           U= 0.1
308
309
           IF(X.LT.XU(I )) GO TO 10
310
           IF (X. GE. XU (I+1)) GO TO 10
311
           C1 = (U0(I+1) - U0(I)) / (XU(I+1) - XU(I))
           U = UO(I) + C1 * (X - XU(I))
312
313
           U = ABS(U)
314
           GO TO 20
        10 CONTINUE
315
316
       20 CONTINUE
317
           RETURN
318
           END
319 C
320 C
        SUBR. DEFOM
321
           SUBROUTINE DEFOM(X, RK)
322 C
323
               COMMON /COM5 / NUM, NKM, XU (50), UO (50), XK (50), RKO (50)
324 C
325
           DO 10 I=1, NKM
326
           RK= 20.0
327
           IF(X.LT.XK(I)) GO TO 10
328
           IF (X. GE. XK (I+1)) GO TO 10
329
           C1 = (RKO(I+1) - RKO(I)) / (XK(I+1) - XK(I))
330
           RK = RKO(I) + C1 * (X - XK(I))
           GO TO 20
331
       10 CONTINUE
332
       20 CONTINUE
333
334
           RETURN
335
           END
336 C
337 C
        SUBR. PRINT1
```

000		
338		SUBROUTINE PRINTI
339 C		
340		COMMON / COM3 / X, O, NS1O, NSST, U, RK, A, W, PA1, H
341		COMMON /COM4 / F, PM, PMK, SGX, SGXK, TAU, TAUK, PR
342 C		
343		PMK= PM/RK
344		SGXK= SGX/RK
345		TAUK= TAU/RK
346		OS= 180. 0*0/PAI
347		WRITE (6, 100) X, OS, NSST, F, PM, PMK, SGX, SGXK, TAU, H, U, RK, A, W
348	100	FORMAT (T10, 2F8. 2, I6, 5X, 2F8. 2, F8. 3, F8. 2, F8. 3, F8. 2,
349		* 4X, F8. 2, F8. 3, 2F8. 2, F8. 3)
350		RETURN
351		END
352 C		
353 C	S	UBR. SERCH
354		SUBROUTINE SERCH
355 C		
356		COMMON /COMO / XRV1 (500), XRV2 (500), ORV1 (500), ORV2 (500)
357		COMMON /COM1 / PRV1 (500), PRV2 (500), FRV1 (500), FRV2 (500)
358		COMMON /COM2 / TRV1 (500), TRV2 (500)
359		COMMON /COM4 / F. PM. PMK. SGX. SGXK. TAU. TAUK. PR
360		COMMON /COM6 / NEXT. NENT. NT1. NT2. NT0
361		COMMON /COM7 / DH. H1. XL, OM. SUMP. SUMG. TAM
362 C		
363		NTO= 0
364		DO 10 $I=1$. NEXT
365		J= NENT-I+1
366		DF = FRV1(I) - FRV2(I)
367		IF (DF. GT. 0. 0) GO TO 10
368		GO TO 20
369	10	CONTINUE
370		NT0= 1
371		GO TO 30
372	20	CONTINUE
373		NT1= J
374		NT2= I
375		IF (NT2. NE. 1) GO TO 40
376		IF (DF. GE0. 01) GO TO 40
377		NT0= 1
378		GO TO 30
379	40	CONTINUE
380		NT1= NT1-1
381		SUMP1= 0.0
382		SUMG1= 0.0
383		IF (NT1. EQ. 0) GO TO 50
384		DO 60 I=1, NT1
385		SUMP1 = SUMP1 + PRV1(I) * (XRV1(I) - XRV1(I+1))
386		SUMG1= SUMG1+PRV1(I)*(XRV1(I)-XRV1(I+1))*XRV1(I)
387	60	CONTINUE
388	50	CONTINUE
389		SUMP2= 0.0
390		SUMG2= 0.0
391		DO 70 I=1, NT2
392		SUMP2 = SUMP2 + PRV2(I) * (XRV2(I+1) - XRV2(I))
393		SUMG2= SUMG2+PRV2(I)*(XRV2(I+1)-XRV2(I))*XRV2(I)
394	70	CONTINUE
395		SUMP= SUMP1+SUMP2
396		SUMG= 2.0*(SUMG1+SUMG2)/1000.0
397		TAM = 1000.0 * SUMG / (2.0 * SUMP)
398		PM= (SUMP1+SUMP2)/XL
399	30	CONTINUE
400		CALL PRINT2

401			RETURN
402			END
403	С		
404	С	SI	JBR. PRINT2
405			SUBROUTINE PRINT2
406	С		
407			COMMON /COMO / XRV1 (500), XRV2 (500), ORV1 (500), ORV2 (500)
408			COMMON /COM1 / PRV1 (500), PRV2 (500), FRV1 (500), FRV2 (500)
409			COMMON /COM2 / TRV1 (500), TRV2 (500)
410			COMMON /COM3 / X. O. NSTO. NSST. U. RK. A. W. PAT. H
411			COMMON /COM4 / F. PM. PMK. SGX. SGXK. TAU. TAUK. PR
412			COMMON /COM6 / NEXT. NENT. NT1. NT2. NT0
413			COMMON /COM7 / DH H1 XL OM SUMP SUMG TAM
414	С		
415	U		RS= DH/H1
116			$MS = 180 \ \Omega \star OM / PAT$
<i>1</i> 17			ON = ORV2 (NT2)
/18			$ON = 180 O \times O N / P \Lambda T$
/10			$V_{N} = V_{PV2} (NT2)$
419			WRITE(6, 100)
420		100	FORMAT(/// *** CALCULATED RESULT $2 ***'//)$
421		100	$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}$
422			WPITE(6, 110)
423		110	FORMAT(T10, '* REDUCTION RATIO')
424		110	WDITE(6 111) DS
420		111	FOPMAT(T14, P, E8.2, (), /)
420		111	WDITE(6, 120)
421		120	FORMAT(T10, '* CONTACT I FNCTH')
420		120	WRITE (6 121) VI ONS
120		191	FORMAT(T14, YI, E8.2, (MM), AY, OM, E8.2, (DECREE), ()
431		141	WRITE $(6, 130)$
432		130	FORMAT (T10 '* NEUTRAL POINT')
433		100	WRITE (6 131) XN ON
434		131	FORMAT (T14, 'XN', F8, 2, ' (MM)', 4X, 'ON', F8, 2, ' (DEGREE)'/)
435		101	C1 = FRV2 (NT2)
436			C2= PRV2 (NT2)
437			WRITE (6, 135)
438		135	FORMAT (T10, '* NEUTRAL POINT PRESSURE')
439			WRITE (6, 136) C1. C2
440		136	FORMAT (T14, 'F', F8, 2, ' (KG/MM)', 4X, 'P', F8, 3, ' (KG/MM2)'/)
441			WRITE (6, 140)
442		140	FORMAT (T10, '* MEAN ROLL PRESSURE')
443			WRITE (6, 141) PM
444		141	FORMAT (T14, 'PM', F8. 2, ' (KG/MM2)'/)
445			WRITE (6, 150)
446		150	FORMAT (T10, '* ROLLING FORCE AND TORQUE')
447			WRITE(6, 151) SUMP, SUMG
448		151	FORMAT (T14, 'P', F8. 2, ' (T/M)', 4X, 'G', F8. 3, ' (T-M/M)'/)
449			WRITE (6, 160)
450		160	FORMAT (T10, '* TORQUE ARM')
451			WRITE (6, 161) TAM
452		161	FORMAT (T14, 'A', F8. 3, ' (MM)'/)
453			GO TO 20
454		10	CONTINUE
455			WRITE (6, 170)
456		170	FORMAT (T10, '* NO NEUTRAL POINT')
457		20	CONTINUE
458			RETURN
459			END

3.5. 数值解析結果

図11に、ロール半径 400mm、圧延前後の板厚 $h_1 = 14.5mm \rightarrow h_2 = 9.5mm$ (熱延仕上げス タンドF 3 相当)、摩擦係数 $\mu = 0.3$ 、前後方張力 $\sigma_b = \sigma_f = 0.0$ の場合についての無次元化 圧延圧力分布を示す。 3 次元剛塑性F E M⁷)による 2 次元解析の結果求めた圧延圧力分 布を同図中に示すが、Orowan の圧延理論により求めた圧延圧力分布は、剛塑性F E M の結果と良く一致していることがわかる。熱延の様に摩擦係数が高く、さらにロール径 に対して板厚が大きい条件については Karman の理論より Orowan の理論の方がより 正しい解を与え、さらに剛塑性F E Mと比較しても遜色無い結果が得られる。なお、全 域で摩擦応力 $\tau_f = k$ となった場合 Orowan の式は解析的に積分でき、これを Sims の式 (理論) と呼んでいる ²²⁾。



図11 Orowanの理論による圧延圧力分布の剛塑性FEM解析結果との比較

4. 圧延での二次元変形と応力状態のまとめ・定常状態

4.1. ロールバイト内の変形と歪み分布

Karman の理論では板厚方向に均一な応力場を想定している。Orowan の理論では、 板厚方向の応力分布があることを想定しており、この応力分布は板厚方向せん断応力に 対応している。つまりせん断応力に対応して板厚方向応力分布が生じているわけである。 冷間圧延の様に、十分な潤滑をして摩擦係数が低い場合にはせん断応力が小さいので、 Karman の近似が利用できるのかもしれないが、実際には多少なりともせん断応力およ び変形が発生するはずであり、熱間圧延の様に摩擦係数が高い場合にはせん断変形がさ らに大きくなる。

4.2. 圧延時の変形

図11-2に、圧延による変形を図示する。圧延によって板厚方向に不均一な変形が

現れ、圧延前に垂直であった線がたわむ。ロールと接触している面では材料が先に進む 傾向があるが、これは中立点までの後進域において、ロールより素材には引き込み方向 の力が加わり、この力の影響がせん断変形として残っているためである。図11-2右 には、ひずみ分布を示す。

圧延方向に等間隔*L*のスリット線を入れておいたとする。圧延前に垂直であったスリット線は圧延後にはたわむが、その間隔を板厚方向に見てみる。



図11-2 圧延における材料の変形と圧延後のひずみ

圧延時の被圧延材は、先後端の一部の領域を除き、定常状態(Steady state)となる。 つまり、圧延時の応力 $\sigma(\mathbf{x},t)$ 、速度を $\dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x},t)$ とした時に、定常状態では、

 $\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x},t) \simeq \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x})$

 $\dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x},t) = \dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x})$

となり、時間tの影響を受けず、場所xのみの関数となる。

この定常状態では、圧延方向ひずみ(延伸) $\varepsilon_l = \ln \frac{\overline{L}_l}{\overline{L}_2}$ は板厚方向に一様である。延伸 の一様性は定常状態の特徴であり、板幅方向についても延伸は一様になる。定常様態に おける延伸の一様性が、圧延における板プロフィルの形成に重要な役割を果たす。また 体積一定の条件から、板厚ひずみも板厚方向に一様となる。せん断ひずみは板厚方向に 単調に分布しており、板厚中心でゼロであり、ロールとの接触面で最大値をとる。 4.3. ロールバイト内の応力分布と圧延圧力分布

応力分布は先に述べた Karman もしくは Orowan の圧延理論によって与えられる。 得られる応力を模式的示したものが、図11-3である。なお、図11-3はせん断変 形の影響を無視した場合について示してあり、この場合の応力分布は板厚方向に一様に なる。実際にはせん断応力が存在しているので、その影響により応力の分布は板厚方向 に一様にはならない。この正しい応力場は、Orowan の圧延理論によって計算できる。



図11-3 ロールバイト内の応力分布

ロールバイト入口、ロールバイト出口での圧延方向応力は、後方張力もしくは前方張 力に等しい。中立点に至るまで圧延圧力は単調に増加するが、この理由は平板による圧 縮と同じく摩擦によっており、同じくフリクション・ヒルと呼ばれる。フリクション・ ヒルの高さは、摩擦係数が高いほど、接触長に較べて板厚が小さいほど、高くなる。

後方張力もしくは前方張力が作用すると、圧延圧力の大きさは減少する。従って圧延 荷重は減少する。二次元理論で論じている圧延荷重は単位幅(紙面奥行き方向が幅方向) あたりの荷重であり、この荷重を単位幅圧延荷重、あるいは、線荷重と呼ぶ。また、中 立点の位置は前方張力もしくは後方張力の値に応じて変動する。例えば後方張力が作用 すると、無張力時と比較して中立点が出口側に移動する。

5. 板圧延における3次元変形と板プロフィルの形成機構

5.1. 圧延の3次元解析の分類

圧延における3次元変形を解明する動機は2つある。一つは条鋼系(棒鋼・線材・形 鋼)の様に、幅広がりに代表されるC断面(圧延方向横断面)内の変形が主体である場 合である。この分野の初等解析法に基づく3次元圧延理論は、板幅/板厚が10を下回 る範囲での幅広がりの解明¹⁴以後精力的に研究が進められたが、現在では有限要素法に よる3次元解析が主流となっており⁷、**図12-1~3**に示す様な3次元変形解析の結果 が、パソコン上での解析システムによりごく短時間(棒線材圧延の場合には、10~3 0分/1パス)で計算できるようになっている。



図12-1 3次元FEMによる棒線材圧延加工の計算結果



図12-2 棒線材圧延3次元 図12-3 非対称アングル材圧延の計算結果 FEM解析システム

一方、薄板・厚板圧延の場合には、多段ロール系と被圧延材との相互作用により引き 起こされる板厚の板幅方向分布の解明が重要な役割を担っている。これを解くためには、 被圧延材の圧延理論を3次元化すると同時に、多段ロール系の弾性変形を連成して解く 必要がある。多段ロール系の弾性変形の解析は、Shohet による分割モデルの提示に始 まり¹⁸⁾、初等解析法による被圧延の3次元変形と組み合わせた板プロフィル解析¹⁵⁾へと 発展した。本章では、クラウン・エッジドロップの形成機構と、これの解析手法につい て、ロール系の弾性変形を主体に概要を述べる。

5.2. 板プロフィル(板クラウン)の形成機構

板圧延後の板プロフィルは、材料の塑性変形と、圧延機・ロールの弾性変形との相互 作用の結果として決まる。さらに圧延機・ロールの弾性変形は、4段圧延機を例に取る と以下の要素に分解できる。



図12-4 圧延機ハウジングの変形とロールの変形

ワークロール~材料界面でのワークロールの扁平変形
ワークロールのたわみ変形
ワークロール~バックアップロール界面での両ロールの扁平変形
バックアップロールのたわみ変形
圧延機ハウジングの変形

図12-4に、圧延機ハウジングの変形とワークロールたわみ変形を模式的に示す。 圧延後板プロフィルは、上に述べた圧延機・ロールの弾性変形と材料の塑性変形との相 互作用の結果として定まる。なお、ワークロールのたわみ変形、ワークロール~バック アップロール界面での両ロールの扁平変形、バックアップロールのたわみ変形について は、材料力学すなわち円柱梁のたわみ理論を基礎とする分割モデルと2円筒近接式によ り解くことができる。

被圧延材(板)プロフィルは、中央部分での板厚差である**板クラウン**と、板端(エッジ)部での板厚の急激な減少である**エッジドロップ**に区別して論じる。板クラウン $C_{h_1} \equiv h_{1,c}$ は、板幅中心での板厚と板最エッジから 20mm 地点での板厚差により、次式により定義される²⁴⁾。

$$C_{h_1} \equiv h_{1,C} - h_{1,20} \tag{59}$$

ここで $h_{1,c}$ は圧延後の板幅中心での板厚、 $h_{1,20}$ は板最エッジから 20 mm 地点での板厚で ある。被圧延材の入口(圧延前)の板クラウンは、

 $C_{h_2} \equiv h_{2,C} - h_{2,20} \tag{60}$

である。**板クラウン比率**は板幅中心部の板厚ひずみと板最エッジ部から 20mm 地点での 板厚ひずみの偏差であり、圧延前については $\frac{C_{h_1}}{h}$ 、圧延後については $\frac{C_{h_1}}{h}$ である。

被圧延材の初期板厚が均一であったとしても、ロールの弾性変形に伴い図12-5の 様な板プロフィルを取る傾向にあると考えられる。そのため板厚ひずみは、板中央部で 最も小さな圧縮ひずみに、板エッジで最も大きな圧縮ひずみを取る。つまり、板幅方向 中心よりエッジに向かって、板厚ひずみの大きさは増加する。



図12-5 板プロフィルとひずみ、張力分布

また、板幅方向ひずみは、板最エッジ部自由端の影響により板端部で有意な値を取る。 すなわち板最エッジ部で被圧延材は3次元変形をする。体積一定条件より、板厚ひずみ の絶対値は、圧延方向ひずみ(延伸)と板幅ひずみの和の絶対値に等しいから、熱延の 様に板厚が比較的厚い場合には、図12-5中に示したとおり圧延方向ひずみ(延伸) はクォーター部付近で最大となる傾向にあると考えることができる。

被圧延材の圧下率は板幅中央で小さく、板幅端部で大きな値を取り、材料が自由に圧 延方向に伸びることができるとする。簡単のため、幅方向の変形を無視して考える。す ると、塑性変形の体積一定条件から、板幅中央部では伸びが小さく、板幅端部では伸び が大きいことになる。図12-7に、ロール変形に応じて板クラウンが形成される場合 の、幅方向の流れが無い場合に、圧延方向に起こりえる伸びを模式的に示す。



図12-7 圧延方向に起こりえる伸び

ところが圧延では、先に述べたとおり、板幅方向に見た圧延方向ひずみ分布はほぼ均 一であり、伸びの差は材料の弾性変形範囲でしか許容されない。従って、板幅方向に見 た圧下率差に起因する圧延方向伸び差を解消する方向に、変形域入口面・出口面で幅方 向に張力分布が発生する。その結果、圧延方向ひずみが大きい部分には圧縮側応力が、 小さい部分には引張り側応力が発生し、この応力(張力分布)により、圧延方向ひずみ の幅方向に見た均一性が保たれる。

以下に、図12-8を用いて、材料の塑性変形とロール、圧延機の相互作用について 考察する。先に述べた通り、ロールには、ワークロールの扁平変形、ワークロールのた わみ変形、ワークロール~バックアップロール界面での両ロールの扁平変形、バックア ップロールのたわみ変形が重畳された結果、入口材料厚さが幅方向に均一で、ワークロ ール、バックアップロールの半径がロール胴長方向に均一である場合にも、圧延後材料 は幅方向に厚さ分布を持つ傾向にある。すなわち、板幅中央での板厚が厚く、板幅端部 での板厚が薄くなり、板幅中央ではロール変形が大きくなりがちであり、圧下率小、伸 び小であるため圧延方向張力が正の方向に大(引張り)となる。一方、板幅端部ではロ ール変形が小さくなりがちであるため、圧下率大、伸び大であるため負の方向に大(圧 縮)の圧延方向張力が発生する。



※板幅方向の任意の位置について成立

図12-8 張力フィードバック機構

ところが2次元圧延理論により示されている通り、変形域入出口面での張力が引張り 側に大きいほど圧延圧力は減少し、圧縮側に大きいほど増加する。

板幅中央では、伸び小であるため圧延方向張力が正の方向に大(引張り)となる。そ のため圧延圧力、圧延荷重(線荷重)が減少する。板幅端部では、負の方向に大(圧縮) の圧延方向張力が発生するため、この部分での圧延圧力、圧延荷重(線荷重)が増加す る。つまり、板幅中央で圧延荷重が減少、板端部で圧延荷重が増加し、ロール変形の結 果生じると思われる板クラウンを小さくする作用がある。この作用は、定常状態である がゆえに発生する板面内の圧延方向張力に起因しており、**まさに、板圧延の物理である、** といって良い。この、ロールの弾性変形の影響を緩和する方向に働く力(メカニズム) が、薄板の圧延を成立させている大きな要因である。

以上は板中央部と板端部を代表例として示したが、板幅方向の任意の位置についても 成立している。ある位置で圧延荷重が上がり、ロール変形が大きくなったとする。この 大きなロール変形圧下率を減少させ、(不足する延伸を補おうとするために)板面内の 張力を引張側に増加させる、その結果圧延荷重は減少し、ロール変形を小さくしようと する。つまり、ロール変形が大きくなろうとしても、材料側からはロール変形をむしろ 小さくしようとする作用が働き、結局圧延後材料の板厚分布を相殺することになる。こ の機構を、**張力のフィードバック機構**と呼ぶ。図12-8(下)に張力のフィードバッ ク機構をフローチャートとして示す。

板厚分布



図12-6 板圧延時の板プロフィルとロールの弾性変形との関係

5.3. 板幅方向流れの影響とエッジドロップ

薄板の場合には板のエッジ近傍では、幅方向流れを拘束する力学的作用は無いので、 板幅方向流れが発生する。今までは板幅方向流れを無いものとして説明してきたが、現 実には図12-5に示した通り板のエッジには幅方向の流れが存在すため、延伸が不足 しこの部分の張力が引張側に上昇し、圧延荷重が下がりロール変形が大きくなるため、 板端部では板厚が急激に減少する。板の最エッジ部での流れに伴う板厚の急激な減少を エッジドロップと呼ぶ。

図12-6に、弾性変形の影響による板プロフィルの変化を、ワークロール~材料界 面での扁平変形の影響と、たわみ変形の影響に分けて示す。ワークロールのたわみ変形 は二次曲線で近似でき板幅方向への変化も単調である。ワークロールー材料界面での扁 平変形は、板端部で急激に大きくなる。これらの要因によって定まる板のプロフィルは、 板幅中心部分寄りのボディ領域では緩やかに変化し(クラウン)、端部のエッジ領域で は先に述べたとおり急激な変化をするが(エッジドロップ)、大まかに言えばボディ領 域は板幅方向塑性流れが小さい領域、エッジ領域は板幅方向塑性流れが大きい領域であ る。板形状(平坦度)の変化があったとしても圧延方向ひずみ差への寄与は小さく、圧 延方向ひずみは板厚方向に加え板幅方向にほぼ一様な値をとる。板プロフィルを決める 大部分の領域(ボディ部分、最エッジ部以外)では板幅方向の各位置で、(板厚方向ひ ずみ)+(板幅方向ひずみ)は一定の値をとる。

板のプロフィル変化は板厚方向ひずみの板幅方向への変化に対応しているので、板の プロフィルを変更するためには板幅方向のひずみが発生し、さらに板幅方向に分布して いる必要がある。板幅方向の塑性流れは板幅比が小さいほど起こりやすいので、板プロ フィル、特にボディ部分でのクラウンの変更は板幅比が小さいスタンド、つまり板厚が 大きいスタンドで行う方が望ましい。



6. ロール変形の解析手法

6.1. 分割モデルによるロール軸心たわみの解析

4段圧延機では、既に概略を述べたとおり、1)圧延機ハウジングの変形、2)バックア ップロールのたわみ変形、3)ワークロール~バックアップロール間の接触扁平変形、4) ワークロールのたわみ変形、5)被圧延材~ワークロール間の接触扁平変形、6)ロールの 熱膨張、7)被圧延材の3次元塑性変形が起こり、これらが相互に作用しあった結果製品 の板厚が決まる。1)は狭義のミルストレッチ(ミル剛性)、1)~5)は広義のミルストレッ チ(ミル剛性)である。これらの要因のうち、2)~5)が板幅方向板プロフィルに影響す るロール系の弾性変形である。広義のミルストレッチと、被圧延材の塑性変形により板 厚が決定されるメカニズムを図13に示す。ミルストレッチ線の傾きがミル剛性である。 ワークロール~バックアップロール系よりなる図14の系について、上記 2)~4)を求め るための解析手法について説明する。4段圧延機の上1/4部分を幅方向にm個の短冊 要素に分割する。分割区間の幅をΔz、区間 i について被圧延材より作用している単位幅 あたりの圧延荷重(これを線荷重と呼ぶ)を p(j)、ワークロール~バックアップロール 界面で作用している単位幅荷重をq(j)、各分割区間のバックアップロールたわみ量を $Y_{\mu}(i)$ 、ワークロールたわみ量を $Y_{\mu}(i)$ 、チョックあたりのワークロールベンディング力 をJとする。さらに図14中には示していないが、ワークロールとバックアップロール の軸心近接量をΔY_{RW}、ワークロール~バックアップロール間のバネ定数をK、半径あ たりのワークロールクラウン、バックアップロールクラウンをそれぞれ $R_{CW}(i)$ 、 $R_{CB}(i)$

(凸クラウン側正)とする。なお、ワークロール~バックアップロール間のばね定数Kは、かなり広い条件範囲で $1/K = 3.1 \times 10^{-4} [mm/(kg/mm)]$ 程度の値をとる。



図14 分割モデルによるロールたわみの計算手法

被圧延材より作用している単位幅あたりの圧延荷重 p(j)は、被圧延材の塑性変形についての解析で求まり、対応してワークロール、バックアップロールに発生する変形は、梁理論に基づく以下の連立方程式を解くことにより得られる。

荷重の釣り合い式:

$$\sum_{j=1}^{m} q(j)\Delta z = \sum_{j=1}^{m} p(j)\Delta z + J$$
(42)

変位の適合条件式:

$$Y_{B}(i) - Y_{W}(i) + \Delta Y_{BW} + \frac{q(i)}{K} = R_{CW}(i) + R_{CB}(i)$$
(43)

さらに各区間の軸心たわみは、単純支持円柱梁理論により単位幅荷重と関連づけられる。 j番目の分割区間に単位集中荷重を与えたときのi番目の分割区間のたわみを、ワークロ ールは $\alpha_w(i,j)$ 、バックアップロールは $\alpha_B(i,j)$ であるとすれば、

ワークロールの変位~荷重関係式:

$$Y_{W}(i) + \sum_{j=1}^{m} \alpha_{W}(i,j)q(j)\Delta z = \sum_{j=1}^{m} \alpha_{W}(i,j)p(j)\Delta z$$
(44)

バックアップロールの変位~荷重関係式:
$$Y_B(i) - \sum_{j=1}^m \alpha_B(i, j) q(j) \Delta z = 0$$
(45)

である。 $\alpha(i, j)$ は影響係数とも呼ばれており、次式により与えられる。 jがiの内側にある場合:

$$\alpha(i,j) = \frac{32}{3\pi E} \left[(1+\nu) \left\{ \frac{l}{d^2} + \frac{1}{D^2} (\beta - l) \right\} + \frac{2l^3}{d^4} + \frac{1}{D^4} \left(3\eta\beta L - 2l^3 - 3\beta\eta^2 - \beta^3 \right) \right]$$
(46)

*j*が*i*の外側にある場合:

$$\alpha(i,j) = \frac{32}{3\pi E} \left[(1+\nu) \left\{ \frac{l}{d^2} + \frac{1}{D^2} (\eta - l) \right\} + \frac{2l^3}{d^4} + \frac{1}{D^4} \left(3\eta\beta L - 2l^3 - 3\beta^2\eta - \eta^3 \right) \right]$$
(47)

ただし、 $\eta = \frac{L}{2} - (j - 0.5)\Delta z$ 、 $\beta = \frac{L}{2} - (i - 0.5)\Delta z$ であり、(46)式、(47)式にそれぞれワーク ロールおよびバックアップロールの寸法を代入することによりそれぞれのロールにつ いての $\alpha_w(i, j)$ 、 $\alpha_B(i, j)$ が計算できる。(42)式~(45)式により構成される合計3m+1この 方程式を、バックアップロール界面で作用している単位幅荷重q(j)、各分割区間のバッ クアップロールたわみ量 $Y_B(i)$ 、ワークロールたわみ量 $Y_w(i)$ 、ワークロールとバックア ップロールの軸心近接量を ΔY_{BW} の合計3m+1個の変数について解くことにより、被圧延 材より作用している単位幅あたりの圧延荷重の分布p(j)に対応したロールたわみが得 られる。

6.2. 被圧延材~ワークロール間の扁平変形

被圧延材より作用する圧延圧力pにより、ワークロールは弾性的に扁平することが知られている。板圧延の場合、接触弧長はロール半径に比較して十分に大きいので、半無限体に集中荷重が作用した場合の表面変位を重ねてワークロール表面の扁平変形を近似することが一般的に行われている¹⁹⁾。すなわち、

$$u_{y}(x,z) = \frac{1-\nu^{2}}{\pi E} \int_{S} \frac{p(\varphi,\psi)}{\sqrt{(x-\varphi)^{2} + (z-\psi)^{2}}} d\varphi d\psi$$
(48)

により、圧延圧力分布 *p* を接触領域*S* について積分し、扁平変位*u*,を求める。これをワ ークロールたわみと重ねることにより、弾性変形により引き起こされる幅方向ロールギ ャップ分布を知ることができる。ただし現実には、板幅はロール幅に比較して有限の大 きさを持っているため、(48)式に有限幅の補正を加えた式により扁平変形を評価するこ とが一般的に行われる²⁰⁾。



図15 ワークロールの扁平変形

なお通常の圧延条件では、扁平変形後のロールプロフィルが円弧を保つとしても解析 精度を損なわないことが知られており(図15参照)、次式の Hitchcock によるロール扁 平式が利用されることが多い。

$$R' = \left(1 + \frac{C^*}{h_2 - h_1} p^*\right) R$$
 (49)

ただし $C^* = \frac{16(1-\nu^2)}{\pi E}$ 、 p^* は単位幅圧延荷重(圧延圧力を接触弧に沿って積分したもの)である。

6.3. 被圧延材の3次元変形の特徴とスリットモデル

被圧延材の3次元変形理論についての詳しい説明は省略するが、3次元変形理論において重要なのは、1)被圧延材の幅方向にみた圧延方向ひずみが等しい、という定常変形である圧延加工時の被圧延材の変形が当然満足すべき条件を、2)ロールの弾性変形に伴

うロールギャップの幅方向分布、と連成させて如何にして正しい理論を構築するのかといった点にある。既に述べたとおり、被圧延材(板)プロフィルは、ロールの弾性変形に伴い図12-5の様な'板クラウン'を呈する。従って板厚ひずみは、一般に板幅方向中心よりエッジに向かって増加する。また、板幅方向ひずみは、板最エッジ部自由端の影響により板端部で有意な値を取る。すなわち板最エッジ部で被圧延材は3次元変形をする。体積一定条件より、板厚ひずみの絶対値は、圧延方向ひずみ(延伸)と板幅ひずみの和の絶対値に等しいから、熱延の様に板厚が比較的厚い場合には、図12-5中に示したとおり圧延方向ひずみ(延伸)はクォーター部付近で最大となる。

ところが圧延では、板幅方向に見た圧延方向ひずみ分布は均一であるから、圧延方向 伸び差を解消する方向に、変形域入口面・出口面で張力分布が発生する。この機構を特 に張力のフィードバック機構と呼ぶ。その結果、圧延方向ひずみが大きい部分には圧縮 側応力が、小さい部分には引張り側応力が発生し、この応力(張力分布)により、圧延 方向ひずみの幅方向に見た均一性が保たれる。

今、板を幅に短冊状の要素(スリット要素:図12-7)に分割し、それぞれの短冊要素の長さがすべて L_2 で等しかったものとする。圧延後の各短冊要素iの長さを $L_1(i)$ とすれば、体積一定の条件から、

 $L_2 h_2 = L_1(i) h_1(i)$ (50)

が成り立つ。ただし $h_1(i)$ は各短冊要素の圧延後板厚であり、(50)式には圧延前板厚が均 ーで h_2 であったことが含まれている(これはあくまでも話を簡単にするための前提であ る)。合計前方張力を T_f 、平均張力を $\overline{\sigma}_f$ とすれば、力の釣り合いから、

$$\sum_{i} \sigma_{f}(i) h_{1}(i) \Delta z = T_{f} = \overline{\sigma}_{f} \sum_{i} h_{1}(i) \Delta z$$
(51)

である。

張力のフィードバックにより付加される圧延方向ひずみが弾性範囲であるとすれば、

$$\varepsilon_1^E(i) = \frac{\sigma_f(i) - \overline{\sigma}_f}{E} \tag{52}$$

である。この付加的圧延方向ひずみは、材料の伸び差に大きさが等しく符号が反対である。すなわち、伸び差が(+)であるところには(-)の付加的圧延方向ひずみが発生し、圧延方向ひずみを均一に保とうとする。従って、

$$\varepsilon_1^E(i) = -\left[\ln\left(\frac{L_1(i)}{L_2}\right) - \ln\left(\frac{\overline{L}_1}{L_2}\right)\right] = \ln\left(\frac{\overline{L}_1}{L_1(i)}\right) \approx \frac{\overline{L}_1 - L_1(i)}{L_1(i)} = \frac{\overline{L}_1}{L_1(i)} - 1 = \frac{h_1(i)}{\overline{h}_1} - 1$$
(53)

が成立し、張力分布は(52)式と(53)式より $\varepsilon_1^{E}(i)$ を消去することにより、

$$\sigma_f(i) = E\left(\frac{h_1(i)}{\overline{h_1}} - 1\right) + \overline{\sigma}_f \tag{54}$$

となる。ただし \overline{L}_1 は、付加的圧延方向ひずみが0である位置、すなわち、張力フィード バックを考慮した結果生じる前方張力 $(\sigma_f(i) - \overline{\sigma}_f)$ がゼロとなる位置の、短冊要素長さで ある。またこの位置での出口板厚を \overline{h}_1 とすれば、(50)式より導かれる関係式 $L_2h_2 = L_1(i)h_1(i) = \overline{L}_1\overline{h}_1$ が成立するが、(53)式を導く際にはこれを利用している。 \overline{h}_1 につい ては、(54)式を(51)式を代入することにより、

$$\sum_{i} \left(\frac{h_1(i)}{\overline{h_1}} - 1 \right) h_1(i) \Delta z = 0$$
(55)

が満足される必要があるから、これを解くことにより次式の通りとなる。

$$\overline{h}_{1} = \frac{\sum_{i} [h_{1}(i)]^{2} \Delta z}{\sum_{i} h_{1}(i) \Delta z}$$
(56)

従って張力分布は、

$$\sigma_f(i) = E \left(h_1(i) \frac{\sum_i h_1(i) \Delta z}{\sum_i [h_1(i)]^2 \Delta z} - 1 \right) + \overline{\sigma}_f$$
(57)

である。

解析は、2次元圧延理論(Karman:式(24)、Orowan:式(36))により求めた単位幅 圧延荷重をもとに、まず式(42)~(45)の分割モデルと式(49)の扁平式を利用してロールギ ャップ $h_1(i)$ の分布を計算し、(57)式で求めた前方張力分布 $\sigma_f(i)$ をもとにさらに後方張力 分布 $\sigma_{b}(i)$ が前方張力分布と相似であるものとして (この近似はおおむね正しいことが証明されている)、再度 2 次元圧延理論により単位幅圧延荷重を計算し、ロールギャップ $h_{i}(i)$ の分布が収束するまでこの手順を繰り返す。(57)式を解いて得られる前方張力は、一般の圧延条件では中心部引張り、エッジ部圧縮となる。熱間圧延の様に比較的板厚が厚い条件では、図12-5に示した板幅方向流れが無視できないため、張力分布はエッジ部で引張りとなる。エッジ自由端の影響により引き起こされる被圧延材の幅方向流れを如何にして表現するのかという問題に直面し、さらにこの様なことを考慮するためには、Karman、Orowanによって与えられた 2 次元理論をそのまま利用することができない。

3次元変形理論としては各種のものが提示されているので、直接こちらを参照して頂 くか¹⁵⁾、他のテキストをご参照頂きたい²¹⁾。

6.4. 平坦度と板クラウン比率変化

5.2 節で定めた板クラウン

 $C_{h_{\rm l}} \equiv h_{\rm l,C} - h_{\rm l,20} \tag{59}$

$$C_{h_2} \equiv h_{2,C} - h_{2,20} \tag{60}$$

と板クラウン比率を用いると、板クラウン(伸び差)と板形状(平坦度)の関係を得る ことができる。圧延前後の板クラウン比率が同じである場合、つまり $\frac{C_{h_2}}{h_2} = \frac{C_{h_1}}{h_1}$ である場 合には板幅方向中心と板最エッジ部との板厚ひずみ差がないということなので伸びひ ずみ差も無いことになり(なぜなら板幅方向中心から板エッジから 20mm のボディ部で は幅流れが無いと考えてよいので)、板は平坦のまま圧延される。 $\frac{C_{h_2}}{h_2} > \frac{C_{h_1}}{h_1}$ の場合には 最エッジから 20mm 地点での板厚ひずみ差が小さいので中伸び、 $\frac{C_{h_2}}{h_2} < \frac{C_{h_1}}{h_1}$ の時は端伸び になり、伸び差が弾性範囲を超えると、図16に示す端伸びの形状が現れる。

板厚ひずみ差を
$$\Delta e_h \equiv \frac{C_{h_2}}{h_{2,c}} - \frac{C_{h_1}}{h_{1,c}}$$
、伸び差を Δe_l とする。体積一定の条件が
 $\Delta e_h + \frac{h_{2,20}}{h_{2,c}} \Delta e_l = 0$ で表されるとすると、

$$\Delta e_{l} = \frac{\frac{C_{h_{1}}}{h_{1,C}} - \frac{C_{h_{2}}}{h_{2,C}}}{\frac{h_{2,C}}{h_{2,C}}} = \frac{\frac{C_{h_{1}}}{h_{1,C}} - \frac{C_{h_{2}}}{h_{2,C}}}{\frac{1 - C_{h_{2}}}{h_{2,C}}}$$
(61)

により、板クラウン C_{h_2}, C_{h_1} と板クラウン比率 $\frac{C_{h_2}}{h_2}, \frac{C_{h_1}}{h_1}$ を伸び差に関連付けることができる。

6.5. 形状変化係数と平坦度不良

2次元理論の範囲では幅流れを無視しているのだから、板厚ひずみ偏差 $\Delta \varepsilon_h$ (基準位置からみた板厚ひずみ差)と伸びひずみ偏差 $\Delta \varepsilon_l$ との間に、 $\Delta \varepsilon_h = -\Delta \varepsilon_l$ の関係が満足される。ここで、形状変化係数 $\xi \varepsilon$ 、板厚ひずみの偏差が形状に影響する度合いとして、板厚ひずみ偏差 $\Delta \varepsilon_h$ (基準位置からみた板厚ひずみ差)と伸びひずみ偏差 $\Delta \varepsilon_l$ (Δe_l)から定義する。

$$\xi = -\frac{\Delta \varepsilon_l}{\Delta \varepsilon_t} \tag{58}$$

この*ξ*を、有限要素法等による3次元理論により計算するがことが行われる。形状変化 係数は、厚板・薄板圧延仕上げ全段までのクラウンの変更が容易な範囲で小さく、薄板 圧延仕上げ後段や冷延のクラウンの変更が困難な範囲で1に近い値をとる。

薄板圧延では、板プロフィルの制御に伴い製品の平坦度(形状)が悪化する現象がし ばしば観察される。特に後段側のスタンドでは板が薄いため板の座屈剛性が低く、同時 に形状変化係数が大きいため板のプロフィルを変えようとすると幅方向張力が大きく 変動し、図16に示したような平坦度不良現象が現れやすくなる。この平坦度不良現象 の存在が、後段スタンドでの板プロフィルの変更をさらに困難なものとしているが、こ の現象は圧延における3次元変形と深く関係しているわけである。

板の平坦度不良を表す急峻度(平坦度不良の周期と振幅の比) Λは次式(62)で表される。

$$\Lambda = \frac{\phi}{l} \tag{62}$$

急峻度と伸びひずみ差Δε,との関係は、式(63)の通りに導くことができる。

$$\Delta e_l \simeq \frac{\Delta l}{l} = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \Lambda^2 \tag{63}$$

平坦度が不良であると判断される急峻度 Λ=0.01は、式(63)に従い伸び差に換算すると 2×10⁻⁴程度の数値となり、弾性限界ひずみを下回るオーダーになる。このことが、平坦 度不良の計算を困難としている要因である。今までに平坦度不良の予測に成功している 研究は、初等理論を利用した文献¹⁵以外には無いと思われ、ここに挑戦的な課題が横た わっている。



図16 平坦度不良(端伸び)

7.まとめ

圧延理論についてまとめた。さらに詳しく学習したい人は、板圧延に関連するテキスト²²⁾²³⁾を是非ご覧頂きたい。

参考文献(圧延理論共通)

1) Karman, T.: Z. Math. Mech., 5(1925), 139.

2) Nadai, A.: J. Appl. Mech., 6(1939), A54.

3) Bland, D.A. and Ford, H.: Proc. Inst. Mech. Engr., 159(1948), 144.

4) Orowan, E.: Proc. Inst. Mech. Engr., 150(1943), 140.

5) Sims, R.B.: Proc. Inst. Mech. Engr., 168(1954), 191.

6) 玉野・柳本:機論、**36**(1970), 126.

- 7) 柳本・佐々木・木内・河野: 塑性と加工、33-383(1992), 1406.
- 8) Yanagimoto, J., Karhausen, K., Brand, A.J. and Kopp, R.: *Trans. ASME, J. Manufact. Sci. and Eng.*, **120**-2(1998), 316.
- 9) Yanagimoto, J. and Liu, J.: *ISIJ International*, **39**-2(1999), 171.
- 10) Yanagimoto, J., Ito, T. and Liu, J.: ISIJ International, 40-1(2000), 65.
- 11) 玉野・柳本:機論、**41**-344(1975), 1130.
- 12) 柳本・木内・王・中野・川井 : 平11春塑加講論(1999), 355.
- 13) 柳本・柳本・青木: 塑性と加工、34-395(1993), 1314.
- 14) 柳本:機論、27-178(1961),800.
- 15) 戸澤・石川・岩田: 塑性と加工、23-263(1982), 1181.
- 16) たとえば長田・柳本: 基礎からわかる塑性加工(1997), コロナ社.
- 17) 美坂・吉本: 塑性と加工、8(1967), 414.
- 18) Shohet, K.N. and Townsend, N.A.: J. Iron and Steel Inst., 206-11(1968), 1088.
- 19) 戸澤・上田: 塑性と加工、11-108(1970), 29.
- 20) 中島・松本: 24 回塑加連講論(1973), 29.
- 21) 第 92・93 回西山記念講座テキスト(1983), 日本鉄鋼協会.
- 22) 板圧延の理論と実際(1984), 日本鉄鋼協会.
- 23) 戸澤康壽:第74回塑性加工学講座テキスト, (1999), 13.
- 24) 中島・菊間・松本: 材料, **30**-322 (1981), 524.